

**NE LIEZ PAS ACHETER CET ARTICLE!!!!!! C'EST JUSTE LE TEXTE LA MISE A JOUR!!!!**  
**Quand un nouveau billet de banque est sorti, vous devez mettre à jour le détecteur**  
**Suivez les étapes suivantes**

**Dernière mise à jour: 7/2019**

**CONVIENT POUR LES NOUVEAUX BILLETS DE 100 et 200 EUR!!!**

**ATTENTION:**

- Assurez-vous que vous avez acheté le câble de mise à jour AT110, ce n'est pas un câble USB ordinaire, mais un câble spécial USB avec un chip spécial dedans!
- Cette installation est testé sur Windows XP, Vista, Win7, Win8 et Windows 10, CELA NE FONCTIONNE PAS EST PAS POUR MAC / LINUX!


**INSTALLATION:**

\*\*\* Ne branchez pas encore le câble USB à votre ordinateur!!\*\*\*

1. Téléchargez le pilote pour le câble ici: [cliquez ici](#)


2. Double-cliquez sur le fichier téléchargé

3. Vous allez voir cette fenêtre:




4. Cliquez sur "INSTALL"

5. Vous voyez cette fenêtre:



6. Cliquez sur OK et fermez cette fenêtre:



7. Redémarrez votre ordinateur!

8. Après le redémarrage, connectez le câble USB à votre ordinateur (PAS ENCORE À VOTRE AT110!), cela va installer le port COM qui est intégré dans le câble USB, attendez 5 minutes pour être sûr qu'il est installé


9. Maintenant téléchargez l'Update Tool et le software de votre appareil en cliquant sur chacun:

[UPDATE TOOL](#)


Software: [P42\\_AT110.exe\\*](#)

\* Si après 21 jours tous les billets sont détectés comme faux, c'est bien possible que votre machine est une machine d'avant 2014 (a détecté si le numéro de série est entre 740001-740608 ou 740609-740816). Dans ce cas il faut utiliser cette mise à jour: [E40\\_AT110.exe](#)


10. Double-cliquez sur "Update Tool.exe":



11. Dans cette fenêtre, cliquez sur "LoadFile"



12. Dans cette fenêtre, choisissez votre fichier pour la mise à jour (ne pas regarder le nom du fichier dans l'image ci-dessous. Ceci est juste un exemple !!!)



13. Le fichier de mise à jour est maintenant prêt à être envoyé vers votre AT110 (longueur du fichier est plus 0)

(Le 12336 numéros dans l'image ci-dessous est juste un exemple. Ne vous inquiétez pas, si vous voyez d'autres chiffres !!!)



14. Déconnectez votre ACROPAQ AT-110 du courant

15. Branchez l'autre côté du câble à votre machine ("updateable socket")


16. Maintenant, appuyez **simultanément** sur le bouton gauche et à droite et tout en appuyant sur les deux boutons et connectez votre AT110 au courant comme montré ici:




17. L'affichage ressemblera à ceci:




18. Sur votre ordinateur dans cette fenêtre, cliquez sur "Program":



19. S'il vous plaît patienter pendant que la mise à jour est envoyée à votre AT110:



20. A la fin vous voyez cette fenêtre:




21. Après la mise à jour, la machine va redémarrer et l'AT110 va, très court, montrer la version du logiciel actuellement (dans notre cas P41)


Maintenant, testez plusieurs billets avec votre AT110

**PROBLÈMES:**  
Si après vous continuez à voir des problèmes, pouvez-vous vérifier votre gestionnaire de périphériques si le port COM du câble USB a été correctement installé:


- Dans l'Explorateur Windows cliquez-droit sur "Poste de travail" et choisissez "Propriétés"




- Dans cette fenêtre, cliquez sur "Gestionnaire de périphériques":




- Maintenant, la fenêtre du gestionnaire de périphérique est ouverte. Cliquez sur la petite flèche à gauche de "Ports (COM & LPT):"



- Dans la fenêtre suivante cliquez deux fois sur "USB-SERIAL CH340"



- Dans cette fenêtre, cliquez sur "Paramètres du port", puis sur "Avancé"



- Dans cette fenêtre, cliquez sur "numéro de port COM" et choisissez dans la liste COM1, COM2 ou COM3

